

# Change-Log - DMS-420-15 S2-1

## Aktueller Status

In Produktion

## Change-Log

Datum	Beschreibung	Status
04.06.2025	Sendeeinheit wurde neugestartet und weiter in Richtung des Stollenganges platziert.	
27.05.2025	Seit 2 Woche werden nur noch Unregelmäßig Daten gesendet, außerdem ist die Verbindungsqualität des Sensors deutlich nach unten gegangen. Wird nun genauer untersucht.	Problemanalyse
05.04.2025	Sensor installiert	Produktion

From:  
<https://wiki.eolab.de/> - HSRW EOLab Wiki

Permanent link:  
[https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:change-log:dms-420-15\\_s2-1&rev=1753186301](https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:change-log:dms-420-15_s2-1&rev=1753186301)

Last update: **2025/07/22 14:11**

