

# Change-Log - DMS-420-15 S2-1

## Aktueller Status

In Produktion

## Change-Log

Datum	Beschreibung	Status
05.12.2025	Sensor wurde entfernt zur genaueren Untersuchung im Labor. Neue Installation beim nächstmöglichen Zeitpunkt	
22.07.2025	In Produktion gesetzt	Produktion
04.06.2025	Sendeeinheit wurde neugestartet und weiter in Richtung des Stollenganges platziert.	
27.05.2025	Seit 2 Woche werden nur noch Unregelmäßig Daten gesendet, außerdem ist die Verbindungsqualität des Sensors deutlich nach unten gegangen. Wird nun genauer untersucht.	Problemanalyse
05.04.2025	Sensor installiert	Produktion

From: <https://wiki.eolab.de/> - HSRW EOLab Wiki

Permanent link: [https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:change-log:dms-420-15\\_s2-1&rev=1766070765](https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:change-log:dms-420-15_s2-1&rev=1766070765)

Last update: 2025/12/18 16:12

