Die Sensoren

- Sensortypen: Übersicht der geeigneten Sensoren für Minenumgebungen.
- Installationsrichtlinien: Best Practices und Installationsverfahren.
- Häufige Herausforderungen und Lösungen: Typische Probleme und bewährte Lösungen.

Sensortypen

- EC Messstand (EC + Wassertemperatur + Wasserstand)
- CO2
  - SenseCap S2103
  - Vaisala GMP252
- Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  - SenseCap S2101
- **D**ruck**m**ess**s**onden
  - Sonde 4-20ma 1,5m
  - Sonde RS485 5m
- Schaltschranküberwachung (Lufttemperatur + Luftfeuchtigkeit + Schaltschrankwandtemperatur)

Installierte Sensoren

Index	Typ	Position	Status	ChangeLog-Link	Influx-Measurement	Grafana - Dashboard
1	EC-Messstand	Schacht 3 - Im Wassergang	Nicht mehr in Verwendung	Link	ec_meter_1	Link
2	DMS - 4-20ma - 1.5m	Schacht 3	Produktiv	Link	level_schacht_3	Link
3	DMS - RS485 - 5m	Schacht 2	Defekt	Link	level_schacht_2	Link
4	CO2 - SenseCap S2103	Schacht 3 - Brücke	Produktiv	Link	sensecap_s2103_01	Link
5	CO2 - SenseCap S2103	Schacht 3 - Leiter oben	Defekt	Link	sensecap_s2103_02	
6	Schaltschranküberwachung	Schacht 3 - Brücke - DKP	Ruhestand	Link	boxMonitor01	Link
7	Temperatur und Luftfeuchtigkeit - SenseCap S2101	Stollen 0m	Produktiv	Link	S2101 Temp_Hum	Link
8	Temperatur und Luftfeuchtigkeit - SenseCap S2101	Stollen 200m	Produktiv	Link	sensecap_s2103_02	
9	Temperatur und Luftfeuchtigkeit - SenseCap S2101	Stollen 400m	Produktiv	Link	S2101_03	
10	DMS - 4-20ma - 1.5m	Schacht 2	In Produktion	Link	level_schacht_2_analog	

From:
https://wiki.eolab.de/ - **HSRW EOLab Wiki**

Permanent link:
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:start&rev=1748343253

Last update: **2025/05/27 12:54**