

Change-Log - DMS-420-15 S2-1

Aktueller Status

Problemanalyse

Change-Log

| Datum | Beschreibung | Status |
|------------|---|----------------|
| 04.06.2025 | Sendeeinheit wurde neugestartet und weiter in Richtung des Stollenganges platziert. | |
| 27.05.2025 | Seit 2 Woche werden nur noch Unregelmäßig Daten gesendet, außerdem ist die Verbindungsqualität des Sensors deutlich nach unten gegangen. Wird nun genauer untersucht. | Problemanalyse |
| 05.04.2025 | Sensor installiert | Produktion |

From:
<https://wiki.eolab.de/> - HSRW EOLab Wiki

Permanent link:
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:change-log:dms-420-15_s2-1&rev=1749045063

Last update: 2025/06/04 15:51

