

Change-Log - DMS-420-15 S3-1

Aktueller Status

Produktiv

Change-Log

Datum	Beschreibung	Status
14.05.2025	Sensor wurde bei Wartung minimal bewegt, was zu einem Ausschlag in der Messung führte	Produktiv
05.10.2024	Sensor installiert und Werte kalibriert.	Produktiv

From:
<https://wiki.eolab.de/> - HSRW EOLab Wiki

Permanent link:
https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:change-log:dms-420-15_s3-1&rev=1748869744

Last update: 2025/06/02 15:09

