

Change-Log - SC-S2103 S3-L-1

Aktueller Status

Produktiv

Change-Log

Datum	Beschreibung	Status
06.02.2025	Installation an Schacht 3 Leiter oben.	Produktiv
17.02.2026	Sensor liefert keine Daten mehr, zur Überprüfung zurück im Labor	Defekt

From:

<https://wiki.eolab.de/> - HSRW EOLab Wiki

Permanent link:

https://wiki.eolab.de/doku.php?id=eolab:dieter:sensoren:change-log:sc-s2103_s3-l-1&rev=1772109903

Last update: 2026/02/26 13:45

